

臺北市政府都市發展局新聞稿

發稿單位：建管處(施工科)

發稿日期：105年7月4日

聯絡人：魏國忠 科長

聯絡電話：1999 轉 8373



105/7/4



都發局針對尼伯特颱風來襲

已請遠雄公司加強大巨蛋防颱工作

大巨蛋工程經本市建管處於104年5月14日進行現場勘驗，發現該工程有79處主要構造未按原核准圖說施工，都發局爰依建築法第58條第1項第6款規定，於104年5月20日予以停工。大巨蛋停工後，本局仍定期邀集承造人（遠雄及大林組）召開停工期間安全維護會議，就各項公安問題(如上浮及承載狀況、結構鋼架鏽蝕、巨蛋屋頂、鷹架等加固事項)要求承造人依法維護。

本市建管處目前每周邀集本市土木技師公會、結構技師公會、建築師公會及中華民國大地技師公會等專家組成停工勘檢小組，定期與遠雄公司討論工地維護事宜，並專案會同專業技師及本府消防、勞檢、環保等單位聯合勘查大巨蛋工地，監督停工期間遠雄公司應負維護工地之責任。

因應尼伯特颱風即將來襲，本局基於監督之責，對於停工期間工地安全為承、監造人工地管理之責任，建築法第63條已有明定。有關工地鋼構鏽蝕、浮力及防颱安全問題，已請遠雄公司遵守建築法第63條「建築物施工場所，應有維

護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。」之規定，
立即加強工地防颱工作。

0705/10853

0705/0900

0705/0911

副工程師 邱培智
0705/10854

0705/0911

專門黃建昌
0705/0921

正工程師 侯炳基
0705/10855

0705/0930

正工程師 侯炳基
0705/10856

林洲民

0705/1050